



Děrovací a nýťovací kleště



Návod k použití

Vážení zákazníci,

Vaše nové děrovací kleště mají 6 nástavců na otvory o velikosti 2,5 až 5 mm. Nýtovacími kleštěmi můžete zcela jednoduše připevňovat nýty až do průměru 5 mm. Kleště lze mnohostranně využívat, např. k opravování opasků a zdobení bund, kalhot nebo jiných textilií.

Abyste mohli hned začít, přiložili jsme 100 nýtů o průměru 5 mm.

Přejeme Vám s Vaším novým nářadím mnoho spokojenosti.

Váš tým Tchibo



Vynikající kvalita výrobku, pečlivý výběr a exkluzivní výroba. Pouze výrobek splňující tyto požadavky nese pečeť kvality společnosti Tchibo.

Další informace na: www.tcm-quality.com

Bezpečnostní pokyny



Používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Ušchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním předejte i tento návod.

Účel použití

Děrovacími kleštěmi se děrují otvory např. do opasků apod. Lze děrovat otvory s průměrem 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 nebo 5 mm.

Nýtovacími kleštěmi se připevňují nýty.

Vhodnými materiály k děrování nebo upevňování nýtů jsou kůže, plast, lepenka, látka, guma apod.

Kleště jsou koncipovány pro soukromé použití a nejsou vhodné ke komerčním účelům.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Obalový materiál a malé díly udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Výrobek není určen na hraní. Uchovávejte jej proto mimo dosah dětí.

VÝSTRAHA před poraněním

- Při děrování a nýtování postupujte opatrně, abyste se neporanili. Dávejte pozor, aby se při používání Vaše prsty nenacházely mezi děrovacím nástrojem a dosedací plochou, popř. mezi nýtovací dosedací plochou a protikusem.

Přehled (rozsah dodávky)


Děrovací kleště

děrovací
nástroj

aretace pro děrovací nástroj

děrovací
dosedací plocha

pojistná páčka



rukojeť

Nýťovací kleště

nýťovací
dosedací plocha

protikus

pojistná páčka



rukojeť

Není zobrazeno:

100 nýtů (průměr 5 mm / v barvě niklu, mědi a mosazi)

Použití děrovacích kleští

Zajištění a odjištění děrovacích kleští




1. Stiskněte rukojeti děrovacích kleští k sobě.
2. Pro zajištění děrovacích kleští vyklopte páčku pojistky nahoru ve směru drážky.
3. Pro odjištění kleští sklopte páčku opět dolů.

Nastavení velikosti otvorů a děrování



- ▷ Otáčejte děrovacím nástrojem kleští (jde to pouze jedním směrem!), dokud nebude odpovídající velikost děrovací dosedací plochy ležet naproti. V každé poloze děrovací nástroj slyšitelně zaskočí.



- i** Nejdřív vyzkoušejte správnou velikost na zbytku materiálu.
- ▷ Stiskněte konce rukojetí děrovacích kleští k sobě. Tak budete mít větší silový účinek.

Použití nýtovacích kleští


Zajištění a odjištění nýtovacích kleští



1. Stiskněte rukojeti nýtovacích kleští k sobě.
2. Pro zajištění nýtovacích kleští vyklopte páčku pojistky nahoru ve směru drážky.
3. Pro odjištění kleští sklopte páčku opět dolů.

Nasazení nýtu

1. Děrovacími kleštěmi nejdříve vytvořte otvor ve velikosti nýtu.



2. Do otvoru zasuňte nýt. Široká strana nýtu musí ležet na později viditelné straně.



3. Nýtovací kleště nasadte tak, aby široká část nýtu ležela na nýtovací dosedací ploše.
4. Nyní k zalemování nýtu pevně stiskněte nýtovací kleště.